

Betreff: Re: AW: Mögliches Routerproblem
Von: Kreuvf <webmaster@kreuvf.de>
Datum: Sat, 22 Jul 2006 14:49:45 +0200
An: Claxan <support@claxan.com>
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00800000
Nachricht-ID: <44C21EE9.9030108@kreuvf.de>
User-Agent: Thunderbird 1.5.0.4 (Windows/20060516)
MIME-Version: 1.0
Referenzen: <4238DC449A8CDF49B76D024C644440931A8D6E@CXSMPT01.arp>
In-Reply-To: <4238DC449A8CDF49B76D024C644440931A8D6E@CXSMPT01.arp>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

*Der Log-Eintrag "System Startup" steht für reconnect, das ist richtig.
Vorerst sollte man aber auf dem Router und dem Modem die Werkseinstellungen laden und neu Konfigurieren (+ FW neu einspielen).
Stromstösse können Speicherzellen im Flash-Speicher verändern.*

Werter Support,

das Problem konnte durch Einspielen der Firmware auf dem Router gelöst werden.

Ich danke ihnen für ihre Hilfe.

Mit freundlichem Gruß
- Koenig